


M-DL6800DAB

Il seguente aggiornamento risolve un inconveniente riscontrato alla applicazione AutoLink che potrebbe risultare poco allineata durante la digitazione delle funzioni sullo schermo del DL6800DAB.




L'aggiornamento sostituisce l'applicazione presente sul dispositivo risolvendo definitivamente l'inconveniente.

Procedura di aggiornamento.

Dopo aver scaricato il file dal sito Macrom nella pagina dedicata al M-DL6800DAB, è necessario decomprimere la cartella e copiare solo il file [RD8268-1001.bin] all'interno della directory di un chiavetta USB.


Nota. Prima di copiare il file la USB deve essere formattata in FAT32.

1



Inserire la chiavetta USB, il display mostra l'immagine con la nuova versione SW : 8262-1101_DUB-KSV0.34
Premere [✓] per procedere con l'aggiornamento.

2



Attendere il termine dell' aggiornamento
sino al completamente della barra di scorrimento.

**NON SPEGNERE O RIMUOVERE
LA USB DURANTE L'AGGIORNAMENTO**




TECHNICAL CIRCULAR (17-02-2023)



M-DL6800DAB

The following update solves a problem encountered in the AutoLink application which could be misaligned when typing functions on the DL6800DAB screen.




The update replaces the application on the device, definitively solving the problem.

Update procedure.

After downloading the file from the Macrom site on the page dedicated to the M-DL6800DAB, it is necessary to decompress the folder and copy only the file [RD8268-1001.bin] inside the directory of a USB stick.


Note. Before copying the file the USB must be formatted in FAT32.

1



Insert the USB key, the display shows the image with the new SW version: 8262-1101_DUB-KSV0.34
Press [✓] to proceed with the update.

2



Wait for the update to complete until the scroll bar is complete.

DO NOT POWER OFF OR REMOVE USB DURING UPDATE