

M-DL3100BT

Il seguente aggiornamento risolve un inconveniente provocato durante l'avviamento di alcune vetture causando la perdita delle memorie della unità radio. La tensione di alimentazione batteria di servizio della vettura scende al di sotto della soglia prestabilita dell'unità radio provocandone lo spegnimento irregolare.

Procedura di aggiornamento.

Dopo aver scaricato il file dal sito Macrom è necessario decomprimere la cartella e copiare solo il file [jL_690x.bfu] all'interno della directory di un chiavetta USB.

Nota. *Prima di copiare il file la USB deve essere formattata in FAT32.*

1



Inserire la chiavetta USB,
il display mostra la scritta **UPGRADE**
(NOTA non rimuovere la USB)

2



Al termine dell'aggiornamento
il display mostra la scritta **SUCCEED**
(Rimuovere la USB per terminare la procedura)

M-DL3100BT

Verifica aggiornamento.

Dopo aver effettuato l'aggiornamento procedere con la verifica della versione del software

3



Selezionare la sorgente **AUX IN**
e mantenere premuto il tasto **MODE** per
evidenziare la versione del nuovo SW

4



Il display mostra la versione corrente del SW
[10130940]